



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 10

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование(вид) объекта – Здание (Дворец культуры)
1.2. Адрес объекта – 346353 Ростовская область, г.Красный Сулин, ул.Центральная, 10
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 2996,4 кв.м
- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); - кв.м
1.4. Год постройки здания 1956, последнего капитального ремонта -
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -, капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) – Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской дворец культуры»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) – 346353 Ростовская область, г.Красный Сулин, ул.Центральная, 10
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) – Администрация Красносулинского поселения
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты – Ростовская область, г.Красный Сулин, ул.Первомайская, 2

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) – культура
2.2 Виды оказываемых услуг – культурно-досуговая деятельность
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 290 посадочных мест.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) –городским маршрутом №3 «Центр-Южный», №8 «Центр-п.Заречный» до остановки «Дворец культуры»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

(описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,У,К,О)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого	ДЧ-И (Г,У)

	посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И(Г, У,О)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: - ДЧ-И (Г,У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ - с _____ года

в рамках исполнения – Акт № 10 от 20.07.2016 года
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – доступно полностью всем (ДП-В)
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-И (Г,С,У) кроме инвалидов по зрению ,инвалидов на кресло-колясках, опорников.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « » 2016 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 10 от « 20 » июля 2016 г.
3. Решения Комиссии 2 от « 20 » 07 20 16 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

(описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,У,К,О)	-	1-2
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(Г, У)	-	3-9
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(Г,У)	-	10-19
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,У)	-	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(Г, У)	-	20-23
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И(Г, У,О)	-	-

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5.ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: - ДЧ-И (Г, У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ - с _____ г.

в рамках исполнения – Акт № 10 от 20.07.2016 года
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – доступно полностью всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) – ДЧ-И (Г,У) кроме инвалидов по зрению ,инвалидов на кресло-колясках, опорников.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется(нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии – не требуется
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) – не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов – Красносулинская организация ВОС и ВОИ;

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | | |
|--|----|---|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на | 2 | л. |
| 2. Входа(входов) в здание | на | 3 | л. |
| 3. Путей движения в здании | на | 3 | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на | 2 | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на | 2 | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | 2 | л. |

Результаты фотофиксации на объекте есть на 12 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ нет на л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель Начальник УСЗН Красносулинского района
комиссии: Евсеева Е.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Заместитель председателя - директор МБУ «ЦСО ГПВ и И»
комиссии: Альшенко Н.И.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены комиссии:

Ведущий специалист УСЗН, Дубченко С.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Главный архитектор Красносулинского района, Бисаинов А.Р.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Председатель Красносулинской организации ВОС Азетов А.С.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Член правления Красносулинской организации ВОИ Чередников С.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

Директор МБУК «ГДК» Попова В.М.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «20» 07 2016 г. (протокол № 2)

Комиссией (название) Комиссией по обследованию объектов социальной инфраструктуры и экспертной оценке состояния их доступности.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 10 от « 20 » июля 2016 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБУК «ГДК» г.Красный Сулин, ул.Центральная,10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	-	1-2	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	1-2	Неравномерность асфальтового покрытия. Отсутствие пешеходных путей на покрытии с помощью знаков и указателей, предупредительных надписей с размером символа не менее 7,5 см. на высоте не менее 0,5 м., рифления, изменения фактуры покрытия.	ДП-В	Отремонтировать асфальтовое покрытие. Выделить пешеходные пути на покрытии с помощью знаков и указателей, предупредительных надписей с размером символа не менее 7,5 см., на высоте не менее 0,5 м., рифления, изменения фактуры покрытия.	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Не предусмотрена	ДП-В	Согласовать с соответствующей службой организацию парковочных мест для автомобилей инвалидов	Капитальный ремонт

	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	1-2	Не адаптировано для всех МГН	ДП-В	Обеспечить доступность всех МГН	Капитальный ремонт
--	-------------------------	------	-----	------------------------------	------	---------------------------------	--------------------

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения к зданию на территории	ДЧ-И(Г,У,К,О)	-	1-2	Необходимо адаптировать для всех МГН пешеходные пути движения по ГОСТ Р 52289-2004. Капитальный ремонт
Автостоянка и парковка	ВНД	-	-	Согласовать и выполнить СП 113.13330.2012. «СНиП 21.02-99 Стоянки автомобилей» Капитальный ремонт.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе ремонт центральной дорожки к зданию и согласовать организацию автостоянки для автотранспорта инвалидов у здания – СП 59.13330.2012: «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», «СНиП 21.02-99 Стоянки автомобилей».

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 10 от «20» июля 2016 г.

I Результаты обследования:**2. Входа (входов) в здание**МБУК «ГДК» г.Красный Сулин, ул.Центральная,10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на план е	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	3	Лестница не соответствует ГОСТу. Отсутствуют поручни (при перепаде высот более 0.45м поручни должны быть с 2-х сторон на высоте 0,7 м., завершающие части должны быть длиннее на 0,3 м. Ступени должны быть одинаковой геометрии сплошные, ровные, без выступов. Отсутствует тактильная полоса перед маршем лестницы вверх и вниз и контрастная окраска первой и последней ступени.	ДП-И (О,С,Г, У)	Установить поручни произвести ремонт ступеней, в соответствии с ГОСТ. Нанести тактильные полосы перед маршем вверх и вниз шириной 60 см. и контрастную окраску первой и последней ступеней.	Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	4-5	Пандус не соответствует ГОСТу. Уклон составляет 40%(опасен для передвижения любого человека)	ДП-В	Старый пандус демонтировать, далее произвести монтаж пандуса в соответствии с ГОСТ.	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	6-7	Адаптирована частично, покрытие плитка (скользкое покрытие), плитка частично выбита.	ДП-В	Поменять плитку или адаптировать площадку перед дверью путем нанесения противоскользящего покрытия.	Капитальный ремонт.
2.4	Дверь (входная)	есть	-	7-8	Двухстворчатая дверь 1,8 м,	ДП-В	Заменить входную дверь	Капитальный ремонт

					полотно двери: нижняя часть из дерева, верхняя из прозрачного стекла, крепление двери: - на петлях одностороннего действия без фиксаторов в положениях "открыто" и "закрыто". Дверь не соответствует ГОСТ.			
2.5	Тамбур	есть	-	9	Не соответствует ГОСТу. Покрытие пола должно быть равномерное, твердое, не допускающее скольжение при намокании.	ДП-В	Произвести ремонт покрытия пола в тамбуре.	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	3-9	Не адаптировано для всех МГН.	ДП-В	Обеспечить доступность всех МГН.	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Лестница (наружная)	ДЧ-И (Г,У)	-	3	Произвести ремонт ступеней, установить поручни СП59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Капитальный ремонт.
Пандус (наружный)	ВНД	-	4-5	Произвести монтаж пандуса по ГОСТ Р 51261-99 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Капитальный ремонт.
Входная площадка (перед дверью)	ДЧ-И (Г,У)	-	6-7	Произвести ремонт покрытия входной площадки

				СП59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Текущий ремонт.
Дверь (входная)	ДЧ-И (Г,У)	-	7-8	Произвести замену входной двери СП59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Капитальный ремонт.
Тамбур	ДЧ-И (Г,У)	-	9	Произвести ремонт покрытия пола в тамбуре СП59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Капитальный ремонт.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению Выполнить в комплексе ремонт входной группы – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

МБУК «ГДК» г.Красный Сулин, ул.Центральная,10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на план е	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	10-12	2 зоны вестибюля разделены 2-мя ступенями. 1 зона вестибюля покрытие пола – плитка, поверхность пола равномерная, ремонт не требуется. 2-я зона вестибюля покрытие пола паркет, поверхность пола не равномерная, требуется текущий ремонт.	ДП-В	Произвести ремонт паркетного покрытия в вестибюле.	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	13	Отсутствуют поручни (при перепаде высот более 0,45 м., при ширине марша 2,5 м. и более) на лестнице в вестибюле 1 этажа.	ДП-В	Необходимо установить поручни на лестнице в вестибюле 1 этажа.	Капитальный ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	11,13, 14	Отсутствует пандус на лестнице соединяющей 2-е зоны вестибюля. 2 этаж не доступен для инвалидов, передвигающихся на кресло колясках и опорников, в связи с тем, что техническая возможность	К	Техническая возможность установки пандуса на лестнице ведущей на 2 этаж отсутствует. Необходимо установить пандус на лестнице разделяющей 2 зоны вестибюля.	Капитальный ремонт

					установки пандуса на лестнице, ведущей на 2 этаж отсутствует.			
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	19	-	ДП-В	-	Работ не требуется
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	15-18	Не адаптированы для всех МГН. Проемы дверей путей эвакуации не соответствуют ГОСТу (не менее 0,9 м). Покрытие пола путей эвакуации требует капитального ремонта. Лестница на пути эвакуации не оборудована поручнями и пандусом, необходимо произвести капитальный ремонт ступеней.	ДП-В	Необходимо адаптировать пути эвакуации для всех МГН. Произвести замену двери в соответствии с ГОСТ, произвести ремонт напольного покрытия. Установить поручни на лестнице и произвести ремонт ступеней.	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	6-15	Не адаптировано для всех групп МГН	ДП-В	Обеспечить доступность для всех групп МГН	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	ДЧ-И(Г,У)	-	10-12	Произвести ремонт покрытия полов в вестибюле СП59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Текущий ремонт
Лестница (внутри здания)	ДЧ-И(Г,У)	-	11,13	Установить поручни для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата ГОСТ Р 51261-99 «Устройства опорные

				стационарные реабилитационные» Капитальный ремонт
Пандус (внутри здания)	ВНД	-	14	Произвести монтаж пандуса на лестнице разделяющей 2 зоны вестибюля по ГОСТ Р 51261-99 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Ремонт капитальный. Техническая возможность установки пандуса на лестнице ведущей на 2 этаж отсутствует
Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	ВНД	-	15-18	Адаптировать пути эвакуации для всех групп МГН Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению Выполнить в комплексе мероприятия по зоне пути движения внутри здания – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**МБУК «ГДК» г.Красный Сулин, ул.Центральная,10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	-	Отсутствуют специально выделенные места на объекте для инвалидов	ДП-В	Выделить специальную зону (специальные места) на объекте для инвалидов, с обязательным отражением этого средствами информации.	Капитальный ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Не адаптировано для всех МГН	ДП-В	Обеспечить доступность всех МГН	Капитальный ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания . Вариант I	ДУ	-	-	Выделить специальную зону (специальные места) на объекте для инвалидов, с обязательным отражением этого

				средствами информации. Капитальный ремонт
--	--	--	--	---

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выделить специальную зону на объекте для МГН- СП 59.13330.2012 «СП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МБУК «ГДК» г.Красный Сулин, ул.Центральная,10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	20-23	Не адаптирована для МГН –не соответствует стандарту входная дверь, расположение сантехники, отсутствуют поручни. Напольное покрытие требует ремонта	ДП-В	Оборудовать на ОСИ не менее одной универсальной кабины, в соответствии со специальными требованиями, адаптированной для всех МГН. Произвести ремонт напольного покрытия.	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	20-23	Не адаптировано для всех МГН	ДП-В	Обеспечить доступность всех МГН	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДЧ-И(Г,У)	-	20-23	Адаптировать туалетную комнату для всех групп МГН по ГОСТ Р 51633-2000 «Устройства и приспособления реабилитационные, используемые

				инвалидами в жилых помещениях. Капитальный ремонт
--	--	--	--	--

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Адаптировать туалетную комнату для всех групп МГН, в том числе для инвалидов на кресло-колясках – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБУК «ГДК» г.Красный Сулин, ул.Центральная,10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	-	Не адаптированы для всех МГН	ДП-В	Разместить визуальные средства информации на объекте для всех категорий инвалидов в том числе по зрению	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Не адаптированы для всех МГН	ДП-В	Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению и слуху	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Не адаптированы для всех МГН	ДП-В	Нанести тактильные средства, значимые для инвалидов по зрению	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Системы информации на ОСИ не адаптированы для всех МГН	ДП-В	Обеспечить значимость для всех МГН	Текущий ремонт


II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	-	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: : Выполнить в комплексе монтаж визуальных, тактильных и акустических средств – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».




ΦΟΤΟ 1



ΦΟΤΟ 2



ΦΟΤΟ 3



ΦΟΤΟ 4



ФОТО 5



ФОТО 6



ФОТО 7



ФОТО 8



ФОТО 9




ФОТО 10




ΦΟΤΟ 11



ΦΟΤΟ 12



ΦΟΤΟ 13



ΦΟΤΟ 14




ФОТО 15



ФОТО 16



ΦΟΤΟ 17



ΦΟΤΟ 18



ФОТО 19



ФОТО 20



ФОТО 21



ФОТО 22





АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **Учреждение клубного типа**
- 1.2. Адрес объекта **346353 Ростовская область г. Красный Сулин ул. Центральная д.10**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **3 этажа , 2996,4 кв. м,**
 - часть здания ____-__ этажей (или на _____ этаже), ____-__ кв. м.
- 1.4. Год постройки здания **1956**, последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ____-____, капитального ____-____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) **муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дворец культуры»**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **346353 Ростовская область г. Красный Сулин ул. Центральная д.10**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Администрация Красносулинского поселения**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - **346350, Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. Первомайская д.2**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое - **культура**)

2.2. Виды оказываемых услуг

Основной деятельностью МБУК «ГДК» признается деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых оно создано.

МБУК «ГДК» вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных действующим законодательством, в пределах установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к основным видам деятельности МБУК «ГДК», предусмотренным Уставом.

МБУК «ГДК» вправе осуществлять иные (неосновные) виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям при условии, что такие виды деятельности указаны в Уставе.

МБУК «ГДК» вправе осуществлять приносящую доходы деятельность при условии, что виды такой деятельности указаны в Уставе.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; **все возрастные категории**)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;** нарушениями зрения, нарушениями слуха, **нарушениями умственного развития**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - **290 посадочных мест**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)-
**городское автотранспортное предприятие, маршруты - №3 «Центр – Южный»,
№8 «Центр – п. Заречный»**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м

3.2.2. Время движения (пешком) 3 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, **визуальная**; **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть, нет (ступени на входе во Дворец культуры)**
Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет (наличие пандуса)**

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <*> с учетом
СП 35-101-2001

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	«А»
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«А»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации
основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Нуждается (ремонт ступеней)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	не нуждается
4	Зона целевого назначения (целевого посещения)	не нуждается

	объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	нуждаются
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	Все зоны и участки	-

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

Директор МБУК «ГДК»
Тел. 8(86367) 5- 72-25



В.М. Попова